



ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ МДФ ПЛИТ И УХОДУ ЗА НИМИ

1. После снятия защитной пленки рекомендуется протереть поверхность плиты.
2. Чтобы очистить поверхность, используйте влажную хлопчатобумажную салфетку, хлопчатобумажную ткань с мыльным раствором или специальные жидкые средства для глянцевых поверхностей без содержания спирта. Избегайте применения спиртосодержащих, абразивных чистящих средств и средств, содержащих кислоты, так как это может привести к потускнению, изменению цвета и появлению царапин на поверхности.
3. Не рекомендуется использовать на открытых пространствах и в местах, где они могут быть подвержены длительному воздействию воды и прямых солнечных лучей.
4. Хранить плиты необходимо в горизонтальном положении, вдали от источников тепла и влаги, в закрытом и сухом помещении.
5. При перемещении, перевозке и хранении рекомендуется закрепить панели, чтобы избежать их трения между собой.
6. Оптимальная температура для обработки и распила плит около 25° С.
7. Для резки оптимально использовать элекроролобзик, так же можно использовать циркулярную пилу.