



## ПАМЯТКА

### Требования к хранению профиля, окутанного в пленку ПВХ и уходу за ним

#### **Защитную пленку удалить после монтажа изделия!**

#### **Для внутренних помещений**

1. Хранить в сухом проветриваемом помещении. Не допускать образования конденсата. Влажность воздуха не более 60%. Температура в помещении от 0<sup>0</sup>С до 40<sup>0</sup>С. Перепад температуры воздуха в помещении не должен превышать 10<sup>0</sup>С в течении суток.
2. Избегать воздействия прямых солнечных лучей на профиль. Избегать контакта с водой и агрессивными средами.
3. Складирование профиля на ровной поверхности. Избегать поперечных перекладов профиля, приводящих к изгибу профиля. Не допускается излом профиля при погрузке – выгрузке, удары и трения пачки о пачку (упаковка).
4. Не устанавливать обогревательные приборы на расстояние ближе 1м. к изделию.
5. Защитную пленку с профилей следует снимать **одним непрерывным движением** только после сборки дверей и их установки. Пыль убирается мягкой сухой тряпкой. Для очистки жира использовать слабый раствор Фейри или его аналогов.
6. При установке глянцевых профилей и цветов Soft Touch необходимо использовать мягкие чистые перчатки, чтобы не оставлять следов.
7. Для ухода за профилями в ПВХ-пленке **запрещено** использовать для очистки агрессивные вещества, абразивные материалы, растворители и т.п.
8. Для очистки от сильного загрязнения глянцевых профилей использовать средства для снятия лака без ацетона, для профилей Soft Touch использовать сухую тряпку с микрофиброй.